## Anlage 1













Defekte Beleuchtung



Ehemalige Bankstandorte





## Anlage 4

## Kostenaufteilung gemäß Kostenschätzung Variante 1

Gerundet	160.000,00€
Summe	159.650,97€
Neumöblierung (Bänke, Abfallbehälter, Wegesperren):	<u>16.814,70 €</u>
Erneuerung der Begrünung einschließlich Rodung:	92.236,90 €
Sanierung der Wegedecken:	4.760,00€
Bau Verbindungsweg mit Stufen:	4.407,76 €
Erneuerung der Beleuchtungsanlage:	26.467,37 €
Öffnung der südlichen Zugängen:	10.561,25€
Nebenarbeiten (Baustelleneinrichtung, Bodengutachten):	4.403,00 €

## Kostenaufteilung gemäß Kostenschätzung Variante 2

Gerundet	180.000,00€
Summe	176.985,94 €
Absetzen der Mauer (absetzen, Mauerabdeckung)	17.334,97 €
Neumöblierung (Bänke, Abfallbehälter, Wegesperren):	16.814,70 €
Erneuerung der Begrünung einschließlich Rodung:	92.236,90 €
Sanierung der Wegedecken:	4.760,00€
Bau Verbindungsweg mit Stufen:	4.407,76 €
Erneuerung der Beleuchtungsanlage:	26.467,37 €
Öffnung der südlichen Zugängen:	10.561,25€
Nebenarbeiten (Baustelleneinrichtung, Bodengutachten):	4.403,00 €