

Anlage 2: Tabelle Bäume am Kunsthaus

Stand 01.11.2018

Baumnr.	Baumart	Abstand zur Gleismitte in Metern	Baumhöhe	Kronendurchmesser	Notwendige Maßnahmen nach eingehender Untersuchung	Potentiell gefährlich aufgrund der Höhe
14442	Rosskastanie	15	20	13	Kronenpflege	ja
14443	Sommerlinde	15	22	10	Kronenpflege	ja
14444	Sommerlinde	9,90	15	10	Nachbehandlung des bereits stark eingekürzten Baumes mit Ständerbildung*	ja
14445	Bergahorn	12	22	11	Nicht erforderlich	ja
14446	Rosskastanie	12,90	18	13	Nicht erforderlich	ja
14447	Rosskastanie	15,10	16	8	Nicht erforderlich	ja
14448	Rosskastanie	16,70	17	8	Nicht erforderlich	ja
14449	Rosskastanie	10,70	16,50	10	Nachbehandlung des bereits stark eingekürzten Baumes mit Ständerbildung*	ja
14450	Rosskastanie	17,20	21	13	Starke Kronenauslichtung	ja
14451	Walnuss	18,50	10	8	Kronenpflege	nein
14452	Rosskastanie	9,60	16	10	Nachbehandlung des bereits stark eingekürzten Baumes mit Ständerbildung*	ja
11522	Platane	13,80	15	10	Nicht erforderlich	ja
11523	Platane	20	13	8	Nicht erforderlich	nein

* Aufrecht wachsender Ast, der sich insbesondere an Kappungsstellen oder auf geneigten, bzw. fast waagerechten Ästen/Stämmen entwickelt hat.

Dadurch, dass dieses Wachstum nicht von innen heraus erfolgt wie bei einem natürlichen Wachstum, sondern praktisch aus einem schlafenden Auge am Stamm oder Ast sind diese Äste besonders bruchgefährdet.