

Vergleich der Zustandsnoten 2001 zu 2018

Stand: 19.11.2019

Legende

H : Hauptprüfung

E : Einfache Prüfung



Zustandsnote > 2,5 sofern noch keine Sanierungsmaßnahme im Anschluss durchgeführt wurde

Zustandsnote > 3,0

Anzahl	Bauwerk Nr.	Bauwerksname	Brückenzustandsbericht 2001	Prüfnote 2007 H	Prüfnote 2010 E	Prüfnote 2013/2014 H	Prüfnote 2018 E
1	6416001	Überführung Wirtschaftsweg über Altrhein	2,1	3	2,2	2,2	2,3
2	6416002	Unterführung d. Industriestr. unter DB Gleise	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
3	6416003	Fußgängerüberführung über Altrhein	3,2	3,4	3,4	Gewährleistung Instandsetzung 2012	2,1
4	6416005	Überführung der Straße "Am Kanal"	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8
5	6416007	Lärmschutzwand NBG Studernheim	noch nicht vorhanden	noch nicht vorhanden	Übergabe 2011	2,2	2,2
6	6416008	Unterführung Alte Post	2,1	2,5/2,5/1,0*	2,5/2,5/2*	2,5/2,4/2,0 ¹⁾	2,5
7	6416009	Lärmschutzwand NBG "Straußberger Straße"	noch nicht vorhanden	noch nicht vorhanden	Übergabe 2010	1,3	1,4
8	6416010	Lärmschutzwand "Lamsheimer Straße"	k. Prüfung	k. Prüfung	Übergabe 2013	1,7/3,7/2,1 ¹⁾	3,3
9	6416011	Lärmschutzwand NBG Landwirtschaftsschule	noch nicht vorhanden	noch nicht vorhanden	Übergabe 2012	1,0/1,5	2,2
10	6416012	Stützwand entlang Isenach in Flomersheim	k. Prüfung	k. Prüfung	nicht bekannt	1,8	2,2
11	6416016	Schneckenudelbrücke	2,5	Gewährleistung Sanierung 2005	1,6/2,5/2/1,2*	1,6/2,5/2,0/1,2 ¹⁾	1,6
12	6416020	Überführung Sickergraben "Oppauer Straße"	2,5	4	2,5	2,2	2,2
13	6416021	Unterführung "Albrecht-Dürer-Ring"	1,8	2,9	2,9	2,9	2,9
14	6416022	Überführung über die Isenach	3,7	2,7	2,7	3,3	2
15	6416024	Überführung über die Isenach in Flomersheim	3	1,8	1,8	1,8	1,8
16	6416025	Steg über die Isenach zw. Eppstein und Flomersheim	3	2,6	2,8	2,6	2,6
17	6416037	Steg über Graben Studernheim "Oppauer Straße"	3,5	k. Prüfung	Gewährleistung Neubau 2009	Gewährleistung Neubau 2009	1
18	6416039	Unterführung unter Wirtschaftsweg und DB-Gleise	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1
19	6416729	Überführung Wirtschaftsweg über die Isenach	2,5	3	3	2,7	2,7
20	6416736	Überführung K4 "Mahlastraße" über die Isenach ²⁾	3	3	3	Gewährleistung Instandsetzung 2014	2,9
21	6416744	Überführung Wirtschaftsweg über die Isenach	2,5	2,8	3,4	Gewährleistung Instandsetzung 2013	2,2
22	6416745	Überführung der K3 über Altrhein FT-Mörsch ²⁾	2,5	2,7	2,7	2,5	2,5
23	6416755	Unterführung "Hessheimer Straße"	2,7	k. Prüfung	2,3	2,3	2,3
24	6416758	Überführung über die Isenach "Mahlastraße"	2,7	k. Prüfung	2,2	1,8	1,8
25	6416785	Überführung der K5 über die DB-Gleise ²⁾	2,6	2,2	2,5	2,5	1,3
26	6416813	Unterführung Rad-Gehweg unter der K11 ²⁾	1,7	2,2	1,9	2	2

1) Das Bauwerk wurde aufgrund seiner Größe in verschiedenen Teilbereichen unterteilt und diese getrennt voneinander bewertet.

2) Die Kreisstraßen wurden mittlerweile abgestuft; die Bezeichnungen orientieren sich aber dennoch an die Prüfberichte.