



Tiergehege III

Ziegen

Tiergehege IV

Scharfe

Tiergehege I

Ziegen und Laufenten

Tiergehege II

Laufenten und Hühner

Strom und Wasseranschluss
am Bestand

Tor 1, Bestand

Grube fürs Abwasser

Abwasser, DN 120, min. 2% Gefälle

Brunnen

Brunnen

Telefonmast

Bereich wird aus Streuobstwiese
gepflegt, mit Hilfe der Ziegen

Funktionsgebäude

Flurstück
1731

Kirsche

Quitten

Tor 3

Geländeversprung

Wegfläche

Tor 4

Einzelgarage
6,50m (l) x 2,98m (b)
x 2,45m (h)

2 Garagen als Reihengarage
6,50m (l) x 5,96m (b)
x 2,45m (h)

Bereich bleibt Naturbelassen

Tor 2, Bestand

Flurstück
1703/4

Flurstück
1703/5

Flurstück
1728

Drahtzaun, Bestand

Bestehenden Gitterzaun wird erhöht
auf max. 1.60m

Flurstück
1704

Flurstück
1733

Flurstück
1732

Flurstück
1729

Im kleinen Wald
Fl. 16

Flurstück
1700

Flurstück
1701

Flurstück
1703

Flurstück
1703/2

Flurstück
1703/4

Flurstück
1703/5

Flurstück
1704

Grundriss Funktionsgebäude



